

ПТК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАШИНА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ
(под плазменный резак
с электроподжигом плазмы)**

CG-30 Р



Перед использованием оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, соблюдать указания на технических шильдах и требования техники безопасности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Машина термической резки CG-30 Р применяется для механизации воздушно-плазменной резки. Механизирует процесс резки листового проката и значительно увеличивает скорость раскрайя, сохраняя высокое качество разделительных швов.

Машина термической резки предназначена для работы с автоматическими плазменными резаками и аппаратами воздушно-плазменной резки. Толщина реза зависит от применяемого источника тока и типа автоматического плазменного резака. При использовании циркульного устройства машина может двигаться по кругу для вырезки отверстий диаметром от 200 до 2000 мм.

Машина оснащена электрическим приводом, скорость реза 50–5000 мм/мин. Для удобного и точного перемещения машины по листу в комплект входит направляющий рельс. Длина рельса в стандартной комплектации – 1800 мм.

Машина соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008-75. Вид климатического исполнения машин УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале температур от -10 до +40 °С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Машина термической резки в сборе 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Машина термической резки состоит из:

Самоходная тележка	1 шт.
Поперечная штанга с креплением	1 шт.
Суппорт в сборе	1 шт.
Сетевой кабель (L=5 м)	1 шт.
Направляющий рельс (L=1800 мм)	1 шт.
Циркульное устройство	1 шт.
Торцевой гаечный ключ	3 шт.
Отвертка для сборки машины	1 шт.
Кабель подключения к источнику (2 PIN, L=10 м)	1 шт.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Машина состоит из самоходной тележки, на которой устанавливается штанга с суппортом для установки плазменного резака. Машина производит раскрай металлических листов при перемещении по направляющему рельсу или по поверхности разрезаемого листа. Самоходная тележка состоит из корпуса, приводного механизма, муфты холостого хода, двух приводных и двух поворотных колес.


Приводной механизм находится в отдельном корпусе и состоит из механического фрикционного вариатора, двухступенчатого редуктора с цилиндрической и червячной парой и электродвигателя с воздушным охлаждением. Плавная, бесступенчатая регулировка скорости перемещения самоходной тележки осуществляется регулированием потенциометром (резистором) на механическом вариаторе.

Муфта холостого хода предназначена для отключения связи приводного механизма с приводным и колесами при настройке и позволяет свободно перемещать машину в ручном режиме по направляющему рельсу или по поверхности разрезаемого листа. Для этого необходимо рычаг холостого хода установить в положение STOP, т.е. вывести муфту из зацепления.

Плазменный резак устанавливается в суппорт.


При перемещении по направляющему рельсу или по поверхности разрезаемого листа машина производит разделительную резку (раскрай). Для соединения отдельных секций направляющего рельса в его конструкции предусмотрен специальный замок. Прямые резы возможно получить только при перемещении машины по направляющему рельсу.

Основные элементы привода машины




- Двигатель
- Вентилятор
- Фрикционный вариатор
- Вал-шестерня
- Зубчатое колесо
- Червяк
- Червячное колесо
- Колесо приводное
- Вал приводной

Устройство машины



- Самоходная тележка
- Штанга
- Суппорт плазменного резака
- Крепление плазменного резака
- Направляющий рельс
- Рычаг отключения муфты холостого хода

Устройство машины



- Разъем подключения кабеля МТР к сети
- Индикатор подключения к сети
- Потенциометр (резистор) – регулятор скорости
- Тумблер переключения реверсного движения
- Предохранитель
- Разъем 2 PIN для подключения МТР к источнику плазменной резки

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работы необходимо осмотреть машину и убедиться, что все ее части находятся в исправном состоянии.
- Подготовить рабочее место и машину к работе.
- Металл уложить на подкладки для резки высотой не менее 100 мм.
- Установить направляющий рельс на разрезаемый металл.
- Установить машину на направляющий рельс. При резке с кромки листа – обеспечить выход направляющей за кромку листа не менее чем на 450 мм (направляющая должна иметь длину, превышающую не менее чем на 700 мм длину выполняемого реза).
- Установить плазменный резак.
- Присоединить машину к электрической сети 220В (50Гц) трехконтактной вилкой с заземлением.
- Установить машину так, чтобы плазменный резак совпадал с начальными точками предполагаемых резов.
- Установку и настройку положения плазменного резака выполнить с помощью суппорта.
- Выполнить пробное перемещение машины и убедиться, что достаточно длины электрического кабеля и кабеля плазменного резака. Плазменный резак перемещается по линиям предполагаемых резов.
- Перед началом реза необходимо перевести регулятор переключения холостого хода в положение START, тем самым произойдет зацепление и подготовится механизм перемещения с приводом на ведущие колеса для процесса резки. При этом тумблер включения перемещения машины должен быть в нейтральном (центральном) положении, т.е. двигатель должен быть выключен. Только после этого можно включать тумблер «Вперед – Назад» для рабочего перемещения ма-

шины. Важно! Категорически запрещается моментальное перемещение машины без переключения тумблера в нейтральное положение (положение остановки), что приводит к разрушению зубчатых венцов шестерен.

- Рукояткой регулятора скорости установить необходимую скорость резки.
- Начать процесс резки.

- После окончания работы выключить электропривод, отсоединить коммуникации энергоснабжения и демонтировать машину.

ВНИМАНИЕ! Фактическая скорость движения машины может колебаться при одном и том же положении регулятора скорости. Это может быть связано с колебаниями напряжения в электросети, состоянием смазки и состоянием профиля направляющего рельса. В зимнее время при работе в холодном помещении перед началом работы необходимо обкатать машину на повышенной скорости вхолостую в течение 5 минут для прогрева смазки.

При резке необходимо следить за:

- Постоянством скорости перемещения машины.
- Постоянством зазора между плазменным резаком и разрезаемым металлом.

ВАЖНО! ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ, ПРОИСХОДИТ БЫСТРОЕ РАЗРУШЕНИЕ ЗУБЧАТОГО СОЕДИНЕНИЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОЛНОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ. ТАКАЯ ПОЛОМКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации оборудования следует соблюдать ПОТ РМ-19-2001. Утв. Министерством труда и социального развития РФ от 14.02.2002, «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах» ПОТ РМ-020-2001 Утв. Министерством труда и социального развития РФ от 9.10.2001, «Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Постановлением ГОСГОРТЕХНАДЗОРА от 11.06.2003.

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, инструктаж,

проверку знаний требований техники безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

Во избежание ожогов, рабочие должны иметь спецодежду согласно «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты работников машиностроительных и металлообрабатывающих производств», утв. Министерством труда и социального развития РФ от 16.12.97. Для защиты органов слуха сварщику следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.051. Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени рабочие должны иметь защитные очки закрытого типа по ГОСТ Р 2.4.013 со светофильтрами по ОСТ 21-6.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Начинать работу без осмотра и противопожарной подготовки рабочего места.
- Использовать оборудование с механическими повреждениями.
- Вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию машины и ее составных частей.
- Работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА РЕЗКИ

1. Тестовая проверка

В процессе предварительной настройки машины (перед резкой металла) необходимо прокатить машину по направляющему рельсу в ручном режиме, для чего необходимо рычаг холостого хода установить в положение STOP (фото 1), где муфта холостого хода разъединяет зацепление ведущих колес машины от валов привода.

Рычаг холостого хода. Положение STOP.




(фото 1)

2. Начало работы

1) Рычаг холостого хода установить в положение START (фото 2), тем самым вводятся все шестерни в зацепление и подготавливается механизм перемещения с приводом на ведущие колеса для перемещения машины в процессе резки. При этом тумблер включения перемещения машины (фото 3) должен быть в нейтральном (центральном положении), т.е. двигатель должен быть выключен.

2) Только после выполнения условий первого пункта необходимо включать тумблер «Вперед – Назад» для перемещения машины. При этом категорически запрещается моментальное изменение перемещения машины без переключения тумблера в нейтральное положение (положение остановки), это приводит к разрушению зубчатых венцов латунных шестерен.

Рычаг холостого хода. Положение START.



(фото 2)

Тумблер включения реверсного перемещения машины.



(фото 3)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ К ИСТОЧНИКУ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Кабель подключения (2 PIN, L=10 м) необходим для подключения аппаратов ПТК RILON CUT 80 GT и ПРОФИ CUT 80 к MTP CG-30 P при использовании автоматических плазменных резаков: ACP 80 (M16x1,5; 2PIN) и ACP 81

(M16x1,5; 2PIN). Возможно использование с другими аппаратами воздушно-плазменной резки, после проведения некоторых доработок (перепайка разъемов). При возникновении вопросов, обращайтесь в технический отдел компании ПТК. Кабель подключения (2 PIN, L=10 м) соединенный с разъемом 2 PIN на панели MTP, подает сигнал, о начале движения, при переключении тумблера в положение «Вперед» или «Назад».

Сигнал от MTP поступает на разъем 2 PIN расположенный на лицевой панели источника плазменной резки, запуская поджиг на плазменном резаке. Резаки подключаются без использования разъема 2 PIN.

Схема подключения MTP к источнику плазменной резки



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Полную ответственность за соблюдение всех правил техники безопасности и рекомендаций несут потребители оборудования ПТК. Дополнительно к стандартным правилам, которые относятся к организации рабочего места, необходимо соблюдать следующее:

- К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, которые изучили руководство по эксплуатации, устройство оборудования, правила и технику безопасности, прошли инструктаж по технике безопасности, имеют доступ к самостоятельной работе и имеют профильное образование и доступы к проведению работ.

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! При обнаружении неисправности незамедлительно прекратите работы и использование продукции. Вы можете самостоятельно проверить и устранить ряд неполадок:

- Проверить герметичность присоединения вентиляй к газовому коллектору.
- Проверить надежность фиксации газовых рукавов к вентилям.

Если не удалось самостоятельно устранить неполадки, то обратитесь к более квалифицированным специалистам или замените оборудование на новое.

Возможные неисправности, причины и их устранение

Машина не перемещается

- Отсутствует питание. Проверить все присоединения силового кабеля питания машины.
- Сгорел предохранитель. Заменить предохранитель.
- Неисправный мотор. Замените мотор.

Мотор работает, а колёса не врачаются

- Проверить основные элементы привода – промежуточный вал с косозубой шестерней. В случае «выработки» зубьев заменить на новый вал.
- Муфта зацепления не обеспечивает переключение с «холостого хода» на работу «перемещения машины». Заменить муфту.

Скорость перемещения МТР не регулируются

- Проверить работу потенциометра (резистора). Заменить при неисправности.
- При отсутствии работоспособности переключения реверсного движения. Заменить тумблер переключения на блоке управления.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Машину термической резки разрешается перевозить в любых закрытых транспортных средствах. Хранить в помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или поломки, оборудование подлежит утилизации на предприятия по переработке отходов, или передаче его организациям, которые занимаются переработкой черных и цветных металлов на основании Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность переносных газорезательных машин при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Рекомендованный срок хранения – 3 года, рекомендованный срок службы – 2 года. Указанные сроки действительны только при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации оборудования. Ремонт оборудования производится только производителем или в специализированных мастерских. При нарушении контрольных меток и/или механических повреждений гарантия прекращается.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Дата производства оборудования (месяц и год) указана на стикере, который размещен на индивидуальной упаковке товара.

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН №1 (заполняется сервисным центром)				
Модель		Дата приема в ремонт		Подпись представителя сервисного центра
Серийный номер		Дата выдачи из ремонта		М.П. Сервисного центра
Дата продажи		Сервисный центр		
Фирма-предавец				
Адрес и телефон сервисного центра _____				

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН №2 (заполняется сервисным центром)				
Модель		Дата приема в ремонт		Подпись представителя сервисного центра
Серийный номер		Дата выдачи из ремонта		М.П. Сервисного центра
Дата продажи		Сервисный центр		
Фирма-предавец				
Адрес и телефон сервисного центра _____				

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН №3 (заполняется сервисным центром)				
Модель		Дата приема в ремонт		Подпись представителя сервисного центра
Серийный номер		Дата выдачи из ремонта		М.П. Сервисного центра
Дата продажи		Сервисный центр		
Фирма-предавец				
Адрес и телефон сервисного центра _____				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	CG-30 Р под плазменный резак
Привод	Электрический
Напряжение питающей сети, В	220±10%
Скорость реза, мм/мин	50-5000
Перемещение	Рельс
Расстояние между роликами (ширина колеи), мм	180
Количество устанавливаемых плазменных резаков, шт	1
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	Толщина зависит от источника тока и машинного плазмотрона

АКТУАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обратите внимание, что производитель ведет дальнейшую работу по усовершенствованию конструкции, технических характеристик, комплектации и прочих параметров, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации.

Чтобы скачать наиболее актуальное руководство по эксплуатации к вашей машине термической резки, выполните ряд действий:

1. Перейдите на сайт ПТК (ptk-svarka.ru);
2. В строке поиска укажите полное наименование товара;
3. Перейдите в карточку товара;
4. В разделе «Документы» скачайте актуальный справочно-информационный документ к вашей машине термической резки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машины термической резки испытаны и признаны годными для эксплуатации.

Дата продажи _____

Отметка ОТК о приемке



Произведено для ООО «Сварка-Комплект»:

199397, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 1, стр. 1, оф. 76-Н

Производитель «NINGBO KIMPIN INDUSTRIAL PTE LTD»: 6fl., № 10 Building, North-Bank Fortune Center, Ningbo, China

Отдел взаимодействия с клиентами:

+7 (495) 363-38-27

+7 (812) 326-06-46

info@ptk.group